



DISCARICA DI CONVERSANO

Rassegna Stampa del 30/01/2014

INDICE

DISCARICA DI CONVERSANO

Il capitolo non contiene articoli

DISCARICA DI CONVERSANO WEB

29/01/2014 www.ecodallecitta.it

Una vora in discarica Martucci (Conversano). Associazioni: "Un motivo per chiuderla

DISCARICA DI CONVERSANO WEB

1 articolo

Una vora in discarica Martucci (Conversano). Associazioni: "Un motivo per chiuderla"

pagerank: 5

Il comitato "Riprendiamoci il futuro" e Legambiente circolo di Mola "I capodieci dalla campagna al mare" chiedono la motivata chiusura della discarica Martucci

Una vora in discarica Martucci (**Conversano**). Associazioni: "Un motivo per chiuderla"

Di fronte a questa ulteriore e clamorosa prova il comitato Riprendiamoci il Futuro chiede la rescissione del contratto tra la Regione Puglia e la società Progetto Gestione Bacino Bari 5. Lo ripetiamo da anni, Contrada Martucci, in agro di **Conversano** e al confine con il comune di Mola di Bari, non è idonea ad ospitare discariche, perché è caratterizzata dalla presenza di numerose vore*, fenomeni carsici tipici del nostro territorio che prendono la forma di profondi imbusti che fanno defluire velocemente nel sottosuolo le acque delle piogge (nonché il **percolato** dei **rifiuti**).

Nel provvedimento con cui il gip Annachiara Mastrorilli, il 18.04.2013 ha disposto il sequestro penale delle vasche di servizio/soccorso realizzate con l'impianto complesso di trattamento dei **rifiuti** in contrada Martucci, è scritto che "in occasione del sopralluogo eseguito il 31.01.2013" la Procura di Bari ha riscontrato "la presenza di vore (...). quanto riscontrato evidenzia la possibile presenza di rischio di contaminazione delle acque di falda a causa della diretta comunicazione del **percolato** di discarica attraverso i predetti punti di comunicazione (vore e doline)."

La foto che diffondiamo oggi è la dimostrazione.

La procura di Bari, nel suo comunicato stampa diffuso il 23.04.2013, in seguito al suddetto sequestro, ha scritto che "riscontri documentali e testimoniali hanno consentito di accertare la strutturale inidoneità morfologica del sito di contrada martucci." infatti, il d. lgs 36/2003 afferma che le discariche non vanno ubicate "in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale" (punto 2.1 dell'allegato 1).

A questo punto, poiché l'evidenza della presenza delle vore in contrada martucci è sempre stata taciuta da chi ha proposto, realizzato e gestito le discariche, dopo le tante irregolarità che sono emerse anche durante l'incidente probatorio, chiediamo al presidente della Regione Puglia di mantenere fede alla promessa fatta qualche mese fa: rescindere il contratto con la società progetto gestione bacino bari cinque per fermare finalmente il **disastro ambientale** in atto.

Comunicato: comitato "riprendiamoci il futuro" e Legambiente Circolo di Mola "I Capodieci dalla campagna al mare".

*Le vore sono degli imbusti (nella foto solo la sezione superiore) che continuano in profondità anche per decine di metri in cavità ulteriori fino alla falda acquifera. Fine comunicato.